

УТВЕРЖДАЮ:



Директор ЧОУ ДПО

«ЦАШ»

 Ю.Г.Еремин

«11» февраля 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центральная автомобильная
школа»
г. Тула, ул. Литейная, д.12,к.Б, офис №8

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная автомобильная школа»(сокр. ЧОУ ДПО «ЦАШ»)**
- 1.2. Адрес объекта: **г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б, офис №8**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на **2** этаже , **72**кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: **нет**
- 1.4. Год постройки здания: **1980**, последнего капитального ремонта: **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2021**, капитального **нет**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):**Частное Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная автомобильная школа» / ЧОУ ДПО «ЦАШ»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **300002, г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **аренда**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **негосударственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **нет**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **нет**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети старше 16 лет, взрослые**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **30 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус: 36, 11, 24

Троллейбус: 2, 7, 6, 7

Маршрутное такси: 36, 42, 11, 9, 34, 12/15, 59, 6т

Трамвай: 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **230 м**

3.2.2 время движения (пешком): **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемый**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да** (перепады высот в виде бордюрного камня)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да** (бордюрный камень оборудован съездами)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного	«А»

	аппарата	
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б»- в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь, персонал, «ВНД»- временно не доступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не определен _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _ДП-В_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование __требуется с собственниками здания _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» февраля 2020 г.,
2. Акта обследования объекта от «11» февраля 2020 г
3. Решения Комиссии Приказ № 21 от «11» февраля 2020 г

Директор ЧОУ ДПО
«ЦАШ»

 Ю.Г.Еремин

«11» февраля 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ЧОУ ДПО «ЦАШ» г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б, офис №8

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная автомобильная школа»
- 1.2. Адрес объекта: г. Тула, ул. Литейная, к.Б, д.12, офис №8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 2 этаже, 72 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная автомобильная школа» / ЧОУ ДПО «ЦАШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300002, г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): нет
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **нет**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **нет**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети старше 16 лет, взрослые.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **30 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобус: 36, 11, 24
Троллейбус: 2, 7, 6, 7
Маршрутное такси: 36, 42, 11, 9, 34, 12/15, 59, 6т
Трамвай: 12
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **230 м**
- 3.2.2 время движения (пешком): **3 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **регулируемый**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (перепады высот в виде бордюрного камня)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (бордюрный камень оборудован съездами)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ДПО «ЦАШ»

 Ю.Г.Еремин

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ЧОУ ДПО «ЦАШ» г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б, офис №8

г. Тула

«11» февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная автомобильная школа»

1.2. Адрес объекта: г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б, офис №8

1.3. Сведения о размещении объекта

- часть здания на 2 этаже, 72 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная автомобильная школа» (ЧОУ ДПО «ЦАШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности - образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус: 36, 11, 24

Троллейбус: 2, 7, 6, 7

Маршрутное такси: 36, 42, 11, 9, 34, 12/15, 59, 6т

Трамвай: 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 230 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (перепады высот в виде бордюрного камня)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (бордюрный камень оборудован съездами)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»

5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б»- в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь, персонал, «ВНД»- временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		12-15
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		16-21
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		22-25,28
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		26,27, 30-33
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)		34-37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		31,38, 39
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1-11

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И (К,О,С,Г,У)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **не определен**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется(нужное подчеркнуть): **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 8 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |

Результаты фотофиксации на объекте ЧОУ ДПО «ЦАШ» на 21 л.

Позэтажные планы на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы: Директор Еремин Ю.Г.

Члены рабочей группы: Зам.директора

Свиря Свирина И.В.

Гл.бухгалтер

Касьян Касьян Н.П.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Тульского регионального общества матерей с детьми-
инвалидами «Свет ты мой» Лазарева Лазарева Р.М.



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ЧОУ ДПО «ЦАШ»
Г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б, офис №8

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категори я)	Содержан ие	Вид ы рабо т
1.1	Вход (входы) на территорию	ес ть		9, 11, 14	Отсутству ет информац ионная поддержка на всех путях движения, отсутству ют тактильны е средства на входе, отсутствуе т информац ионная тактильная уличная табличка.	К,О,С,Г, У	Разместить тактильну ю уличную табличку с названием организац ии и режимом работы, выполненн ой рельефно- графическ им и рельефно- точечным способом; Разместить систему вызова персонала.	Теку щий remo нт, согл асов ание с собс твен ника ми здан ия.

					На втором входе/въезде на прилегающую территорию установлен шлагбаум.	К,О,С,Г, У	На входе разместить систему вызова персонала.	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		12, 13		К,О,С		
1.3	Лестница (наружная)	есть		19		К,О,С,Г, У		
1.4	Пандус (наружный)	есть		16, 17, 19		К,О,С,Г, У		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		13	Не оборудованы места для стоянки/остановки инвалидов	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест в соответствии с ГОСТ Р52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.1330.20 16	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания

ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016, СП 42.13330.2015
-------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется обозначить пути движения к объекту и обеспечить беспрепятственный доступ ко входу в здание.

I Результаты обследования:
1. Входа в здание
ЧОУ ДПО «ЦАШ»
Г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б, офис №8

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	ес ть		19	Отсутству ют предупреж дающие тактильно- контрастн ые указатели	О,К,С	Разместить предупреж дающие тактильно- контрастн ые указатели	Теку щий ремонт, соглас овани е с собст венни ками здани я
2.2	Пандус (наружный)	ес ть		16, 17, 19		К,О,С,Г,У		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	ес ть		16		К,О,С,Г,У		
2.4	Дверь (входная)	ес ть		20, 21	Отсутству ет информац ионная табличка с названием учреждени	К,О,С,Г,У	Установит ь информац ионную табличку с названием учреждени	Теку щий ремонт, соглас овани е с

					я, выполненн ая рельефно- графическ им и рельефно- точечным способом		я, выполненн ую рельефно- графическ им и рельефно- точечным способом на высоте 1.2-1.6 м со стороны дверной ручки.	собст венни ками здани я
					Отсутству ет система световой и звуковой информац ии на входной группе	С	Рекоменду ется установить систему световой и звуковой информац ии (радиоинф орматоры, бегущую строку и т.п.)	Теку щий ремон т, соглас овани е с собст венни ками здани я
					Крепление двери не на петлях односторо нного действия и без фиксаторо в в положении «открыто» и «закрыто», не обеспечив ают задержку автоматич	К	Рекоменду ется установить крепление двери на петлях односторо нного действия с фиксатора ми в положении «открыто» и «закрыто», обеспечив ающие задержку	Теку щий ремон т, соглас овани е с собст венни ками здани я

					еского закрывани я продолжит ельностью не менее 5 сек.		автоматич еского закрывани я продолжит ельностью не менее 5 сек.	
					Высота порогов в дверных проемах более 0,025 м	К	Пороги дверных проемов оборудова ть перекатны ми или рулонным и пандусами . При капитальн ом ремонте предусмот реть высоту порогов дверных проемов не более 0,014 м.	Капит альны й ремон т. Согла сован ие с собст венни ками здани я.
					На прозрачны х дверях отсутстве т яркая контрастна я маркировк а	К,О,С	Выполнит ь яркую контрастн ую маркировк у на прозрачны х дверях на уровне 1,2 – 1,5 м от поверхнос ти пешеходно го пути	Теку щий ремон т, соглас овани е с собст венни ками здани я

							(высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	
2.5	Тамбур	ес ть		10			Не нуждается (доступ обеспечен)	
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо обеспечить беспрепятственный вход в здание .**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ЧОУ ДПО «ЦАШ»

Г. Тула, ул. Литейная, д.12, к.Б, офис №8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ес ть		28	Отсутствует тактильно- звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г, У	Установит ь тактильно- звуковую мнемосхем у при входе с навигацие й внутри объекта на высоте 0,85-1,1 м.	Теку щий ремонт, соглас овани е с собст венни ками здани я
					На пути движения по коридору отсутствую т тактильно- контрастны е предупрежд ающие указатели (перед лестницами и дверными	К,О,С,Г, У	Оборудова ть путь движения по коридору тактильно- контрастн ыми предупреж дающими указателям и (перед лестницам и и дверными	Теку щий ремонт, соглас овани е с собст венни ками здани я

					проемами)		проемами)	
					В вестибюле на 1 этаже установлен турникет, ширина которого в свету 0,75 м.	К,О,С,Г, У	Установит ь турникет, ширина которого в свету не менее 0,95 м, приспособ ленные для пропуска инвалидов на коляске, предусмот реть дополните льно к турникету боковой проход для обеспечен ия эвакуации инвалидов на креслах- колясках и других МГН	Теку щий ремонт, соглас овани е с собст венни ками здани я
					На 1 этаже отсутствую т звуковые информатор ы по типу телефонов- автоматов, которыми могут пользоваться	К,О,С,Г, У	Предусмот реть на 1 этаже установку звуковых информато ров по типу телефонов - автоматов,	Теку щий ремонт, соглас овани е с собст венни ками здани

					посетители с недостатками зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха.		которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха.	я
					В коридоре не оборудованы и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С,Г, У	Оборудовать места отдыха (ожидания) скамьями с опорой для спины; обозначить места отдыха (ожидания) знаками доступности	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания
3.2	Лестница (внутри здания)			14	Перед внутренними и лестницами отсутствующий тактильно-контрастные предупреждающие указатели	К,О,С,Г, У	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания

							марша внутренни х лестниц на расстояни и 0,3 до начала /конца ступени	
3.3	Пандус (внутри здания)	ес ть						
3.4	Дверь	ес ть		24, 25	Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м	К	Пороги дверных проемов оборудова ть перекатны ми или рулонным и пандусами . При капитальн ом ремонт е предусмот реть высоту порогов дверных проемов не более 0,025 м.	Капит альны й ремон т, соглас овани е с собст венни ками
					Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных дверях	К,О,С	Разместить яркую контрастн ую маркировк у на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхнос ти	Теку щий ремон т, соглас овани е с собст венни ками здани

							пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	я
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		22 23, 38	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания
					Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации превышает 0,014 м.	К,О,С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов	Капитальный ремонт, согласование с собственниками здания

						не более 0,014 м.	
				На путях эвакуации присутствуют внутренние лестницы, оборудованные перилами с одной стороны.	К,О,С,Г, У	Предусмотреть двусторонние поручни для внутренних лестниц. Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастным цветом относительно окружающей среды. В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолюми нецентный материал либо искусственную подсветку.	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания
				Формы установленных ручек на дверях по пути эвакуации	К,О,С	Установить на дверях ручки нажимного действия	Текущий ремонт, согласование

					не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой		либо С- и П-образной формы	е с собственниками здания
					Отсутствуют на путях эвакуации световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть на путях эвакуации установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***Оборудовать пути движения тактильными и информационными знаками, предусмотреть систему информационной навигации к доступному выходу.***

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 2
от «23» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ООО «Зебра»

Г. Тула, ул. К.Цеткин, 4, офис 406

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ес ть		20	Ширина дверного проема 0,8 м	К,О,С	Установит ь дверь с шириной дверного проема не менее 0,9м	Теку щий ремонт, соглас овани е с собст венни ками здани я
					Таблички на кабинетах не продублир ованы шрифтом Брайля	С	Установит ь на стене таблички со шрифтом Брайля на высоте 1,4-1,75 м со стороны дверной ручки	Теку щий ремонт, соглас овани е с собст венни ками здани я

					Отсутствует перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастная окрашенная поверхность	С		
					Не обозначены места для размещения инвалидов	К,О,С,Г	Первый стол в ряду у окна и в среднем ряду выделить для учащихся с недостатками зрения, дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске выделить место на первой парте в ряду у двери	
					В кабинете администратора	К,О,С	Установить дверь с шириной	Текущий ремонт

					ширина дверного проема 0,8 м		дверного проема не менее 0,9м	т, соглас овани е с собст венни ками здани я
4.2	Зальная форма обслуживания	не т						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	не т						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	не т						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	не т						
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *До капитального и текущего ремонта оказывается ситуационная помощь инвалидам на объекте, используется дистанционное обучение теории, обучение вождению осуществляется на специально оборудованном автомобиле с ручным управлением для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.*

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 2
от «23» июля 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ООО «Зебра»
Г. Тула, ул. К.Цеткин, 4, офис 406

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ес ть		18, 19	Отсутству ет универсал ьная кабина, доступная для всех категорий граждан	К,О,С,Г, У	Предусмотр еть установку не менее одной универсаль ной кабины, доступной для всех категорий граждан, размером не менее 1,65 х 2,2 м с разворотной площадкой и местом для инвалидной коляски; установить кнопку вызова,	Капита льный ремонт , согласо вание с собстве нникам и здания

						поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья в универсаль ной кабине.		
					Отсутству ет аварийное освещение и кнопка связи с дежурным	К,О,С,Г, У	Предусмотр еть установку аварийного освещения и кнопки связи с диспетчери м	Текущ ий ремонт , согласо вание с собстве нникам и здания
					Ширина дверного проема менее 0,9 м.		Установить двери с шириной дверного проема в свету не менее 0.9 м.	Текущ ий ремонт , согласо вание с собстве нникам и здания
					У дверей санитарно- бытовых помещени й нет идентифик ации о местах, доступных для инвалидов: не установле ны знаки доступнос ти, специальн		Предусмотр еть со стороны дверной ручки информаци онные таблички стандартног о образца с названием помещения, выполненн ые рельефно- графически м и	Текущ ий ремонт , согласо вание с собстве нникам и здания

					ые тактильн е пиктограм мы, мнемосхем ы.		рельефно- точечным способом, расположит ь на высоте 1,2-1,6 м от пола. Установить мнемосхему доступного санузла.	
5.2	Душевая/ ванная комната	не т						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	не т						
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 2
от «23» июля 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ООО «Зебра»
Г. Тула, ул. К.Цеткин, 4, офис 406

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги). В местах, где	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, установить	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания

					находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)		указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	
					Отсутствуют светонакопительные и тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К, О,С,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на эвакуационных путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности не	С,Г	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентиро	Текущий ремонт, согласование с собственниками

					предусматривают акустическую систему информации		ваться на объекте (радиоинформаторы). Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальными маварийными сигнальными устройствами	венниками здания
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Предусмотреть установку тактильной мнемосхемы на входе в помещении и санузлы. Установить	Текущий ремонт, согласование с собственниками здания

							информационную табличку с названием учреждения и режимом работы, выполненную рельефно-точечным способом на высоте 1,4-1,6 м.	
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания